

"Утверждаю"

Управляющий сервисной службы

ООО «Хитэк-Груп»

Заверика Р.А

«17»



**Прейскурант цен на услуги по обслуживанию и
ремонту соляриев
ООО "Хитэк - Групп"**

	Наименование работы	Стоимость
1	Выезд к клиенту в пределах МКАД (не гарантийный случай)	700руб.
2	Выезд за пределы МКАД (расстояние от МКАД до места расположения клиента в одном направлении)	30 руб. за 1км.
3	Установка соляриев	1,5% от стоимости солярия (по накладной)
4	Диагностика неисправностей и консультация входят в стоимость выезда. (см. пункт 1)	
5	Проверка правильности подключения и сборки солярия	1000 руб.
6	Замена силовой платы	750 руб.
7	Замена платы дисплея	500 руб.
8	Замена акрилового листа	350 руб.
9	Помывка акриловых листов (стекло) вертикальных соляриев спец. средствами (за один лист)	300 руб.
10	Помывка акриловых листов (стекло) горизонтальных соляриев спец. средствами (за один лист)	500 руб
11	Чистка солярия: см. приложение №1	
12	Замена вентилятора охлаждения элементов солярия	600 руб.
13	Подключение жетонбокса (без прокладывания кабеля от солярия к месту установки жетонбокса)	500 руб.
14	Подключение пульта администратора (без прокладывания кабеля от солярия к месту установки пульта)	500 руб.
15	Замена дросселя (балласта)	от 550 руб.
16	Ремонт солярия (работы, не учтенные в прейскуранте)	от 500 руб.

17	Ремонт пульта администратора	от 500руб.
18	Замена вентилятора охлаждения тела	от 800руб.
19	Замена ламп (комплект)	40руб/шт
20	Замена одной лампы (от сложности)	от 300руб
21	Замена лампы высокого давления для лица (единичная замена, в зависимости от сложности)	от 300руб
22	Замена комплекта стартеров одновременно с заменой комплекта ламп	50руб/за 1 комплект лампа-стартер
23	Замена комплекта стартеров без демонтажа ламп (без учета стоимости за снятие и установку стекол)	10 руб/за 1 стартер
24	Замена комплекта стартеров с демонтажем ламп	50 руб/за комплект лампа-стартер
26	Замена стартера поштучно (от сложности)	от 100руб.
27	Замена держателя лампы/держателя стартера: поштучно	от 650руб.
28	Замер интенсивности ультрафиолетового излучения	от 500руб.
29	Диагностика пульта администратора IDe 2.05, Nice Calculation	100руб.
30	Снятие PIN-кода пульта IDe 2.05 (разблокировка)	500руб.
31	Настройка пульта IDe 2.05, Nice Calculation	Бесплатно

- **ВНИМАНИЕ!!!** Прайс-лист ориентирован на продукцию фирмы «НАPRO» и марки пультов администратора «IDe 2.05» и «Nice Calculation». Расценки на ремонт соляриев и пультов других производителей и марок могут отличаться от установленных!!!.

"Утверждаю"

Управляющий сервисной службой
ООО "Хитэк-Груп"

Заверика Р.А.

«17»



2018 1

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Прейскурант цен на чистку соляриев

БАЗА	БАЗА +	КОМПЛЕКС	КОМПЛЕКС +
Помывка акриловых листов (стекло) оплачивается отдельно, согласно прайс-листу	Помывка акриловых листов (стекло) оплачивается отдельно, согласно прайс-листу	Помывка акриловых листов (стекло) оплачивается отдельно, согласно прайс-листу	Помывка акриловых листов (стекло) оплачивается отдельно, согласно прайс-листу
Помывка корпуса солярия	Помывка корпуса солярия	Помывка корпуса солярия	Помывка корпуса солярия
	Чистка пылесосом	Чистка пылесосом	Чистка пылесосом
	Чистка вентиляции	Чистка вентиляции	Чистка вентиляции
		Протирка ламп с внешней стороны (без снятия)	
			Чистка задней стенки солярия (с внутренней стороны под лампами)
			Протирка ламп полностью (со снятием)
1 300р.	1 950р.	2 450р.	3 300р.